

Auriculares HyperX Cloud Orbit

- Lo más probable es que, debido al DAC incorporado, se escuche ruido constantemente (cuando se conecta el miniconector, el ruido es muy fuerte) lo que interfiere conmigo personalmente, que soy exigente con el sonido. Aparece repentinamente durante 5 a 10 segundos y desaparece suavemente, sospecho que nuevamente debido al DAC incorporado. - En realidad, el DAC incorporado en sí. La solución IDEAL sería que HyperX hiciera posible deshabilitar el convertidor interno, para que la señal lo desviara. Creo que no será difícil poner esto en el diseño de los auriculares, en cuyo caso será posible comprar un buen sistema de sonido, conectarlo a una computadora y disfrutar del sonido AN mejor, pero, ay!, hay que aguantar un empotrado con el que hay problemas y es imposible hacer nada con él.