

Auriculares HyperX Cloud Orbit

- Lo ms probable es que, debido al DAC incorporado, se escuche ruido constantemente (cuando se conecta el miniconector, el ruido es muy fuerte) lo que interfiere conmigo personalmente, que soy exigente con el sonido. Aparece repentinamente durante 5 a 10 segundos y desaparece suavemente, sospecho que nuevamente debido al DAC incorporado. - En realidad, el DAC incorporado en s. La solucin IDEAL sera que Hyperx hiciera posible deshabilitar el convertidor interno, para que la seal lo desviara. Creo que no sera difcil poner esto en el diseo de los auriculares, en cuyo caso sera posible comprar un buen sistema de sonido, conectarlo a una computadora y disfrutar del sonido AN mejor, pero, ay!, hay que aguantar un empotrado con el que hay problemas y es imposible hacer nada con l.