

# Auriculares JBL Live 400BT

No se puede arreglar para que nada vibre, a veces es difícil encender google

No

Ver comentario

Puerto micro usb para cargar en 2019 ya no está kosher, realmente podrán poner tipo C, de lo contrario, he estado cargando mi teléfono desde un conector de este tipo durante mucho tiempo. Sigo sin entender por qué se colga la activación del Asistente de Google en el toque de la copa izquierda, tonteras, mejor será pausar/reproducir ahí o activar el ruido ambiental .