

Campana extractora VENTOLUX Garda 60 BR 620

Decentemente ruidoso. Tal vez, por supuesto, encuentre fallas, pero para una estancia cómoda en la cocina con la campana encendida, el nivel de ruido debería ser más moderado. Una de las bombillas incandescentes del sistema de iluminación se quemó en solo una semana. En mi opinión, ya es hora de abandonar fuentes de luz tan poco confiables y obsoletas como las lámparas incandescentes y cambiar a LED, que son mucho más económicas y duraderas . -16758-