

# Capota Pyramida KH 60 BL

Todo me conviene

no hay paz

El filtro de aluminio se ensucia con el tiempo y es bastante difícil limpiarlo de esta suciedad pegajosa y grasienta. Solo se puede llamar a una campana silenciosa cuando se trabaja en la primera velocidad, y luego comienza el ruido y en la tercera el ruido ya es muy fuerte.

La forma de los filtros no está muy bien pensada, son inconvenientes para lavar y triste Adems, el cap es ruidoso, ni siquiera pude acostumbrarme de inmediato, ahora de alguna manera ni siquiera le presto mucha atención.