

# Capota Pyramida TL 50 IV

Para acero inoxidable, tuve que comprar un spray. Parece formar una película y las manchas no aparecen así

No

No encontrado)

simplemente no existen

El principal problema es el ruido. Solo que la primera velocidad no hace mucho ruido, la segunda ya se escucha claramente, y cuando enciendes la tercera, inmediatamente quieres ir a otra habitación.

todo lo demás

falta