

Capota Pyramida TL 60 G IX WH

Estoy bastante satisfecho, estoy narcisado todos los das

El movimiento de esa parte retrctil no es muy suave. Tal vez algn tipo de defecto, pero las superficies an no han rodado.

montarlo usted mismo. Tuve que desmontar y volver a montar completamente las redes del filtro antigrasa, ya que estaban montadas del lado equivocado y al cerrarse se pegaban a la gua. los pernos de montaje no se atornillaron en las roscas de montaje: un toque en el M6 para ayudar. En el interior, el interruptor de lmite no est cubierto por nada, puede comenzar a apagar el cap por s solo en unos aos, tendr que subir y lavar los contactos con el ferry cada dos aos.

Construccin deficiente calidad y sujetadoresNo recomendado para mujeres y personas que no son amigables con las herramientas