

# Mezclador KitchenAid 5KHB2571EER

Precio alto en comparacin con los EE. UU.

Accesorios de plstico, poca potencia, muy caro.

En el segundo uso, el cuchillo comenz a desplazarse, la licuadora comenz a hacer sonidos terribles y se sali de las manos. Todo lo atribui al mal tiempo, porque no poda pensar que una licuadora de 10 tr pudiera romperse tan rpido. Y este fue mi error. Era necesario tomar inmediatamente las instrucciones e intentar moler todo lo posible para comprobar cmo lo hace. La prxima vez que decid hacer mayonesa casera, es decir, batir huevos, mantequilla y mostaza (los productos son bastante suaves, no?), la licuadora dej de funcionar por completo. Aparentemente se sobrecalent... Lo dej enfriar, no funcion. Y ya han pasado 14 das. As que no puedes devolverlo a la tienda online. Solo a travs del centro de servicio. La licuadora es indestructible!!! Es decir, si zumba al pulsar el botn, concluyen que funciona, y ya est. Y cuando llegamos al centro de servicio (una semana despus), la licuadora comenz a funcionar (zumb, es decir, cuando se presion el botn)

Modelo muy incmodo y frgil, el batidor generalmente es de hojalata (fue inmediatamente endeble, y despus de batir las protenas por segunda vez, el batidor permaneci en protenas, se alej de la caja de plstico). Completa decepcin!!! Pens que esta empresa era de confianza (((

muri despus de un ao de uso raro y muy cuidadosos simplemente dej de girar el motor incluso sin carga

Lament la compra despus de usar la amoladora. Por ejemplo, el queso o la carne estn fuertemente atascados entre los bordes de los cuchillos y la pared del vaso. Debido a esto, la tapa de la picadora comienza a saltar, que en realidad solo se sostiene con el peso de la mano. El precio es solo por la marca y el color jugoso del producto. Un hombre guapo que no puede ayudarte en la cocina.

1. Piezas de conexin - plstico. S S! si para otras licuadoras esta es la norma, entonces escriben sobre metal aqu. Y luego est el plstico. S, bien, s, suficiente por mucho tiempo. Pero aun as se desgastar ms rpido que el metal. Y no mientas en las descripciones. 2. Sin velocidad reducida. Incluso a primera velocidad, se precipita desde el principio. A menudo necesito comenzar con una mezcla lenta y solo luego aumentar la velocidad. Los dueos lo entendern. Y aqu la primera velocidad es demasiado rpida, de modo que todo vuela (harina, azcar en polvo) y salpica. 3. Despus del segundo uso, apareci una reaccin en la pata corta en el lugar donde la pata estaba unida a la base de conexin. No parece aterrador, pero s desagradable. 4. La base de conexin en el borde es un plstico bastante ligero recubierto con pintura plateada, que se raya fcilmente. No s cuanto tiempo durar, pero sospecho que pronto comenzar a desprenderse. 5. No hay fijacin de la conexin en la tapa de la picadora con batidora. Aquellos. no hay cierre giratorio, como en la conexin con

boquillas. El picador est fijo debido a las protuberancias acanaladas, y si afloja el agarre o lo inserta ligeramente por debajo, comienza a girar, y la parte de conexin del motor salta perfectamente a lo largo de estas mismas protuberancias. Cunto es suficiente, tampoco lo s, porque ambas conexiones son de plstico.6. No hay ventosa en la parte inferior de la picadora o al menos material pegajoso a la superficie. Cuando se usa, el molinillo rebota alegremente, hay que sujetarlo con la mano.7. El espacio de la cpula de la cuchilla en las boquillas es demasiado alto. Por ejemplo, el hgado no puede convertirse en una pasta homognea incluso despues de una exposicin prolongada. De todos modos, quedan piezas bastante grandes (no granos, sino piezas), porque la masa se adhiere al fondo del plato y las piezas no se elevan, respectivamente, algunas de ellas permanecen sin moler. Aqu es necesario primero en el picador, solo luego con boquillas: para una licuadora, declarada como hi end, esto ya es demasiado para las hemorroides.

un regalo para los padres todava, pero por ahora, aparentemente, tendremos que esperar: (

Plstico de mala calidad, conexiones de plstico de piezas de trabajo

no encontrado