

Capota Pyramida Uno 60 IV

Confiadamente ruidoso en todos los modos. En la primera marcha, el ruido puede llamarse soportable, pero ya en la segunda marcha se vuelve incómodo y en la tercera se convierte en un rugido. En este escenario, activamos la tercera velocidad solo en circunstancias de fuerza mayor.

Seamos honestos. no hay necesidad de disimular, si me dejaran elegir de nuevo, definitivamente no hubiera tomado este. Estaba molesto. Me sedujo el precio, pero en vano, será mejor si pagara un poco más, así que tal vez al menos estaba bien, sino lo colgaron por belleza. Prácticamente no lo enciendo y no lo uso, no le veo mucho sentido. En general, el cuerpo de la campana es muy delgado, parece que puedes tocarlo y habrá una abolladura. En general, se hizo de alguna manera como un error, donde debería haber juntas, grietas, bueno, no es muy llamativo cuando se cuelga en la cocina, pero cuando lo saqué de la caja estaba en estado de shock. Y durante el funcionamiento hay mucho ruido, cuanto más potente enciendes, más ruido. Y no sé si tira algo o no, tal vez solo un poco, pero obviamente no se nota. Es mejor pagar de más y tomar alguna marca más en serio. Después de esta compra, definitivamente le prestaré atención.