

# Capota Pyramida Uno 60 BR

Confiadamente ruidoso en todos los modos. En la primera marcha, el ruido puede llamarse soportable, pero ya en la segunda marcha se vuelve incmodo y en la tercera se convierte en un rugido. En este escenario, activamos la tercera velocidad solo en circunstancias de fuerza mayor.

Seamos honestos. no hay necesidad de disimular, si me dejaran elegir de nuevo, definitivamente no hubiera tomado este. Estaba molesto. Me sedujo el precio, pero en vano, sera mejor si pagara un poco ms, as que tal vez al menos estaba bien, sino lo colgaron por belleza. Prcticamente no lo enciendo y no lo uso, no le veo mucho sentido. En general, el cuerpo de la campana es muy delgado, parece que puedes tocarlo y habr una abolladura. En general, se hizo de alguna manera como un error, donde debera haber juntas, grietas, bueno, no es muy llamativo cuando se cuelga en la cocina, pero cuando lo saqu de la caja estaba en estado de shock. Y durante el funcionamiento hay mucho ruido, cuanto ms potente enciendes, ms ruido. Y no s si tira algo o no, tal vez solo un poco, pero obviamente no se not. Es mejor pagar de ms y tomar alguna marca ms en serio. Despus de esta compra, definitivamente le prestar atencin.