

Cap Elica Elite 14 LUX BL/A/50

A las velocidades ms altas hay un sonido fuerte, hasta una ligera vibracin. Debo decir de inmediato que la instalacin es correcta y de alta calidad (lo hice yo mismo, como para m), por lo que el problema est en la campana misma.

Mano de obra, ruidosa.