

Aire acondicionado Samurai SMA-07HRDN1B ION

no coincide con la potencia

no corresponde a la potencia, el sensor de temperatura no funciona del todo correctamente.

Potencia de refrigeracin / calefaccin especificada incorrectamente por el fabricante - lo escribir en los comentarios.

no encontrado