

Aire acondicionado Samurai SMA-18HRDN1B

no coincide con la potencia

no coincide con la potencia, el sensor de temperatura no funciona del todo correctamente.

El fabricante indica incorrectamente la potencia de refrigeracin/calefaccin - Escribir en los comentarios .

not found