

Supervisor Philips 276E8VJSB

-
Fue difícil apretar manualmente el tornillo que conectaba la pata al soporte al principio no duró mucho y el monitor se tambaleó un poco. Tal vez sea solo yo. Lo que escriben aquí sobre la "larga salida del sueño", son puras quisquillosas: solo piense, 4-5 segundos, todos los monitores y televisores se encienden ahora, incluso más tiempo. Una pantalla de bienvenida azul venenosa muy brillante cuando se enciende en! Pero el problema se resuelve simplemente: no apago el monitor)

Hay un problema que no se indica en ninguna parte: la salida del modo de suspensión. La "solución" está fuera del sitio, pero no me ayuda. No hay problemas con la amapola, pero en la PC no funciona para ingresar al BIOS. Si no tiene un televisor / otro monitor, puede olvidarse de configurar el BIOS. (En el mismo caso que el monitor) Colores, 10 bits no son 10 bits si hay FRC. Los perfiles personalizados son basura, poco personalizables y todo debe hacerse desde la tarjeta de video, lo que no hace que los perfiles sean iguales en diferentes computadoras.

Tiempo de activación prolongado, sensible a la ondulación de la red, Relleno azul demasiado brillante cuando se enciende

Brillo de la imagen

A menudo con pantalla muerta píxeles

S, todavía no.

Es posible que te pillen con píxeles rotos. Pero no los tengo.

píxeles muertos