

Placa base ASRock X570 Phantom Gaming 4

ASRock respondi que el procesador Ryzen 5 1600 es no est en la lista de compatibles.

Refrigeradores con software de control patentado:1. Fallo.2. No es cmodo.3. Poco funcional.4. Debe configurar los perfiles de ventilador por separado en UEFI y en Windows. No es posible escribir datos de configuracin de enfriadores en UEFI.Los programas de terceros no ven los enfriadores.