

# Proyector Casio XJ-A255

Ruido cuando el modo eco est apagado, los sensores del control remoto estn solo delante y detrs, pero no en el lateral, el trapezoide horizontal no est ajustado (solo vertical)

Funcionamiento ruidoso del enfriador cuando el "eco"- est apagado, la cubierta estndar es muy incmoda (tuve que comprar otra), no hay cable HDMI en el kit, y no hay programas para trabajar a travs de Wi-Fi en el kit

El enfriador hace ruido cuando el modo "eco" esta desactivado, la funda estandar es muy incmoda, hay que comprar otra