Mquina de coser / overlock Janome 7518A

Ella fue caprichosa todo el tiempo, despus de seis meses se estanc, se restableci despus de la reparacin. Pero de todos modos, ella era caprichosa, y despus de 5 aos, el transbordador simplemente se vino abajo. Hay un "entusiasmo" que no encontr en las instrucciones: cuando cose bucles, debe mover el interruptor de puntada hacia adelante y hacia atrs despus de cada bucle, como si estuviera actualizando la tarea. Salvado por el todopoderoso YouTube, despus de ver el video 15, finalmente una ta confes este chip, de lo contrario, decidi que tena esta funcin con un matrimonio)))

1 Zumbidos al cambiar a baja velocidad 2 Lmpara incandescente 15W (la mquina an es de 2008) 3 Sin cubierta (ninguna)4 Demasiado caro5 Peso debido a piezas metlicas

No encontrado.

al realizar puntadas rectas en telas finas, la costura resulta ser ligeramente ondulado, la mquina se suministra con un pedal de dos velocidades,