

# **Aspirador Forte VC 3018 SAD**

la potencia del motor no coincide con la potencia declarada de la aspiradora, el tanque est oxidado y tiene fugas en las costuras

No.