

Wi-Fi adaptador D-Link DIR-842

No se puede establecer la velocidad mnima, o tal vez no s algo)

Se sobrecalienta y se cuelga cuando se instala sobre la chimenea. Reorganizado y el problema desapareci