

Sistema de refrigeración ID-COOLING Frostflow X 240

bomba, radiador, orina en lugar de tórrido inundada, ruido del ventilador-(tararea estpidamente)

Ventiladores bastante ruidosos bajo carga a altas velocidades.

no ruido del disipador de calor, giradiscos al 70 % de rpm, masividad

todavía no encontrado

No se pueden enfriar ni siquiera 65 W del TDP AMD 3700x declarado sin overclocking!