

Taladro / destornillador Makita DF333DWAE

la caja de cambios es dbil cuando el taladro est atascado. la caja de cambios se est agrietando, un tornillo caro y la calidad es mala. Se parti por la mitad durante el primer uso.

Despus de seis meses, apareci una reaccin violenta, el trabajo de los ST de Makita

nada