

Cortacsped Forte MK-40T

Crter pequeno

Manillar estrecho. Gira en los puntos de fijacin.

Relacin del fabricante con el consumidor

Se rompi la tuerca de aluminio de la bobina. No en vano, se trata de bienes de consumo chinos. En principio, puede trabajar ms, solo para sacar la lnea de pesca, necesita quitar la trenza de los cinturones. No crtico.