

Pulverizador Forte CL-18A

Plástico de mala calidad, eje defectuoso, correas mal sujetadas.

La vara es corta. Los árboles altos no son cómodos de alcanzar.

Las correas no son muy fiables. Solo se puede usar como mochila después de que se hayan modificado los sujetadores del cinturón, de lo contrario, el tanque lleno puede romperse y caer. El plástico es liviano, delgado, se puede romper con el menor impacto.

Baca gotea en la costura en el hueco de admisión

La calidad del plástico del cuerpo

Más una barra estándar corta

Barra telescópica corta, longitud 110 cm: esto no es suficiente para rociar árboles. De las 3 boquillas, solo dos son adecuadas para procesar, una para 4 boquillas solo es adecuada para regar o lavar un automóvil.