

Filtro de aire Polaris PPA 0401i

Ruidoso, no se encuentran filtros de repuesto

No sé cómo filtra, zumba bien. No podré comprar un filtro de repuesto para él. Es necesario ir al único centro de servicio y prometer traerlo en un mes con un pago por adelantado. En mi opinión, este es un servicio al nivel de la URSS desarrollada.

No hay purificación de aire

Hay lagunas, en el interior durante 3 años se ha formado polvo de todos modos, pero no afecta la limpieza en ninguna manera, y en cualquier purificador el polvo dentro va a estar por mucho que cueste.

s, en principio, estoy satisfecho)

El equipo en sí tiene un gran inconveniente

Intil en habitaciones a partir de 10 km³

la fragancia dura 1 mes funciona como un ventilador, ya no sirve para nada

*|principal no encontrado. el ionizador no se siente, pero no voy a argumentar que no funciona. el aire parece estar suficientemente saturado con iones tal como está.

Ocupa espacio sin beneficio tangible. Según otras reseñas y nuestra experiencia, como limpia, solo puede notar si hay vapores en el aire. En condiciones normales, la limpieza es imperceptible.

Efectividad baja, ruidosa.

1.Baja potencia.2.No hay absolutamente ningún aislamiento en la carcasa: el aire solo pasa a través de las ranuras. 3.El ionizador es tan débil que no tiene sentido.

La eficiencia de la purificación del aire es cero.A la velocidad más alta, hace ruido como una aspiradora.

No lo encontré.

Las desventajas se pueden atribuir a la presencia de un fuerte olor a plástico al inicio de la operación debido a la mala polimerización del material, y no se sabe cuánto tiempo llevar la operación continua, este olor desaparece, y esto prácticamente no es la capacidad de utilizar este dispositivo para el

propósito previsto.. La habitación simplemente está llena de un olor bastante desagradable a productos químicos de los cuales es imposible permanecer en la habitación. El segundo inconveniente grave es la presencia de un zumbido de fondo del motor a bajas velocidades del ventilador, es extraño que este zumbido desaparezca a velocidades medias y máximas cuando aumenta el ruido del ventilador. El dispositivo está lejos de ser ruidoso, especialmente cuando el motor zumba. Cuando el uso del dispositivo es efectivo, cuando prácticamente dentro de 10-15 minutos. esperando la desaparición de olores, la sensación de iones, etc. , 10m²-12m², habitaciones de 15m² a 25m², el efecto de limpieza se produce por 1-2 horas de funcionamiento del dispositivo. lleva mucho tiempo, más de una hora. Habiendo fumado una barra aromática durante 2 minutos en una habitación de 16 m², no esperar hasta que el olor desapareciera por completo.