

Placa base Asus ROG Strix X570-F Gaming

En la primera y tercera ranuras de la RAM, la RAM no arranca a una frecuencia de 3600. Al reinstalar la RAM en las ranuras 2 y 4, eleva la frecuencia a 3600. Al instalar 4 mdulos, se eleva con una frecuencia mxima de 3400. OP Patriot Viper Steel PVS464G360C8K 64 GB. Procesador R5900x

Temperatura muy alta del chip, est ubicado incorrectamente, el ventilador cierra la tarjeta de video como resultado de 75 grados durante el juego.