

Sierra SPARKY TK 65 Professional

Se puede resumir en una palabra: censurado!!! La armadura y el estator se quemaron de inmediato, dijeron que la garantía para este tipo de avera no se aplica, como que di una gran carga. Eso es todo Sparky. Instrumento "profesional" con dos FF. Dinero tirado.

No.

Hay que tachar la palabra Profesional. Pesado. No hay rueda en la cubierta. No puedes mirar las escalas dibujadas en I, todo es muy inexacto. El I ser brilla en cualquier lugar. Sin rueda en la carcasa.

No fiable