

Placa base Gigabyte B450 Gaming X

1. Terrible subsistema de fuente de alimentacin tanto del procesador como de la memoria. Ella no mantiene la aceleracin en absoluto. Si el procesador logra mantener 4 MHz con calma, entonces la memoria en b-die samsungs por encima de 3000 cl17 no se inicia. Hay ajustes manuales de tiempos, pero estpidamente no se guardan...3. Apariencia y calidad del producto. Cuando lo tomas en tus manos, cruje como un paquete de chips.4.6 fases de energia real, los 5 bancos estpidos restantes para duplicar voltaje.

Falta de llc

----memoria 3000 sl19. arriba NO toma frecuencia. Cambi 2 juegos, el stock de mi memoria es 3600sl19, a apagado. el sitio indica soporte ---- MUY, MUY inconveniente y BIOS defectuoso ---- los puertos traseros estn ubicados un poco inconvenientemente, el enchufe parece ser un poco inapropiado.