

Lavadora Atlant CMA 60C102

No sé si esto es un inconveniente de la máquina en sí. El polvo permanece en la caja de lentes. Quizás el problema está en el polvo en sí, una máquina automática Lotus ordinaria, comprada por tres veces por adelantado, no termina de ninguna manera, se disuelve mal, quedan grumos. Al girar, ahoga todos los demás sonidos, como un avión a reacción. Un año después, las costillas (cuchillas) del tambor comenzaron a caerse. Los sujetadores parecen estar cortados sin ellos, ya no es posible volver a colocar la nervadura en las ranuras del tambor. Ahora queda uno. Tuve que comprar otros nuevos (360 rublos 1 pieza). Después del lavado dejó residuos indelebles. Por alguna razón, solo Eared Nanny se disuelve por completo.

Ahora sobre las desventajas. Lavé las cosas de los niños con polvo "orejas" para niños. Aumenté la formación de espuma y la máquina comenzó a apagarse y corté la máquina eléctrica en el escudo. Llamé al maestro para la garantía, desenrosqué la tapa y mostré el motivo. En las máquinas, la válvula de presión está ubicada en la parte superior del tanque. Al exprimir la ropa, el exceso de espuma se exprime en esta válvula y fluye por el tanque directamente hacia el motor, lo que lo acorta. Observe la dosificación de los detergentes. Después del maestro, el centrado del tambor se ha desviado, ahora la máquina tiembla más a menudo durante el ciclo de centrifugado.

Entonces comenzaron los problemas: el reemplazo de los cojinetes con una frecuencia de 3 meses. Luego hubo un problema con la polea: los dientes estaban desgastados. Compré un problema de repuesto

Lo trajeron con un tambor chirriante, no hay función de protección para niños.

Cuando termina el giro, hay algún ruido extraño durante unos segundos. Inicialmente, durante la rotación del tambor, también hay un ruido extraño (como si buscara un motor). No es tan silencioso como se anuncia. Digamos que... no es diferente de otros modelos sin esta dignidad.

Para reducir el nivel de vibración durante el último centrifugado del ciclo de lavado, no solo tuve que nivelar cuidadosamente la máquina (por cierto, el diseño de los soportes era de grado C!), sino también comprar tazas de poliuretano para las piernas. Todavía no he quitado el panel posterior, no hay nada que decir (por lo general, todas las deficiencias están "ocultas" allí: presente y "futuro").

el programa de inicio retrasado no tiene sentido

nivel (por cierto, el diseño de los soportes está en el "grado C!"), Pero también compre copas de poliuretano para las piernas. Todavía no he quitado el panel posterior, no hay nada que decir (por lo general, todas las fallas están "ocultas" allí: presente y "futuro"). -En la bandeja después del lavado, los restos del acondicionador y el polvo.

Los botones estn algo endeble. no hay funcin de pesaje de ropa antes del lavado para reducir el tiempo, constantemente mostraba error al cerrar la puerta, desde la quinta vez hasta que das un portazo fuerte, la puerta se cierra y comienza el lavado. despues del final del lavado, la puerta no se abri, al principio durante cinco a diez minutos, luego se detuvo por completo.