## Lavadora Atlant CMA 60C102

No s si esto es un inconveniente de la mquina en s El polvo permanece en la caja de lpices. Quizs el problema est en el polvo en s, una mquina automtica Lotus ordinaria, comprada por tres vidas por adelantado, no terminar de ninguna manera, se disuelve mal, quedan grumos. Al girar, ahoga todos los dems sonidos, como un avin a reaccin. Un ao despus, las costillas (cuchillas) del tambor comenzaron a caerse. Los sujetadores parecen estar cortados

sin ellos, ya no es posible volver a colocar la nervadura en las ranuras del tambor. Ahora queda uno. Tuve que comprar otros nuevos (360 rublos 1 pieza). despus del lavado dej residuos indelebles. Por alguna razn, solo Eared Nanny se disuelve por completo.

Ahora sobre las desventajas. Lav las cosas de los nios con polvo "orejas" para nios. Aument la formacin de espuma y la mquina comenz a apagarse y cort la mquina elctrica en el escudo. Llam al maestro para la garanta, desenrosc la tapa y mostr el motivo. En las mquinas, la vlvula de presin est ubicada en la parte superior del tanque. Al exprimir la ropa, el exceso de espuma se exprime en esta vlvula y fluye por el tanque directamente hacia el motor, lo que lo acorta. Observe la dosificacin de los detergentes. Despus del maestro, el centrado del tambor se ha desviado, ahora la mquina tiembla ms a menudo durante el ciclo de centrifugado.

Entonces comenzaron los problemas: el reemplazo de los cojinetes con una frecuencia de 3 meses . Luego hubo un problema con la polea: los dientes estaban desgastados. Compre un problema de repuesto ....

Lo trajeron con un tambor chirriante, no hay funcin de proteccin para nios.

Cuando termina el giro, hay algn ruido extrao durante unos segundos. Inicialmente, durante la rotacin del tambor, tambin hay un ruido extrao (como si buscara un motor). No es tan silencioso como se anuncia. Digamos que... no es diferente de otros modelos sin esta dignidad.

Para reducir el nivel de vibracin durante el ltimo centrifugado del ciclo de lavado, no solo tuve que nivelar cuidadosamente la mquina (por cierto, el diseo de los soportes era de grado C!), sino tambin comprar tazas de poliuretano para el piernas. Todava no he quitado el panel posterior, no hay nada que decir (por lo general, todas las deficiencias estn "ocultas" all: presente y "futuro").

el programa de inicio retrasado no tiene sentido

nivel (por cierto, el diseo de los soportes est en el "grado C"!), Pero tambin compre copas de poliuretano para las piernas. Todava no he quitado el panel posterior, no hay nada que decir (por lo general, todas las fallas estn "ocultas" all: presente y "futuro"). -En la bandeja despus del lavado, los restos del acondicionador y el polvo.

Los botones estn algo endebles. no hay funcin de pesaje de ropa antes del lavado para reducir el tiempo, constantemente mostraba error al cerrar la puerta, desde la quinta vez hasta que das un portazo fuerte, la puerta se cierra y comienza el lavado. despus del final del lavado, la puerta no se abri, al principio durante cinco a diez minutos, luego se detuvo por completo.