## Sierra Jet JBTS-10

La mesa curva, en el plano longitudinal, tiene forma de hongo con huecos a lo largo del borde de la mesa de unos 10 mm, y la curvatura parte del disco, lo que imposibilita realizar un corte vertical. En el plano transversal (en la direccin de avance de la pieza de trabajo), la curvatura es de unos 15 mm, lo que hace imposible avanzar con precisin la pieza de trabajo. Una apelacin al centro de servicio del distribuidor no dio nada, aseguraron que esa superficie es un estndar para todos los productos JET y no puede reconocerse como un defecto. Tuve que devolverlo a la tienda. Desperdici una semana. Tuve que devolverlo al taller.

"Precision-Rule™" Valla de corte de precisin": no es muy precisa, no es paralela, ni siquiera es una valla.Requiere archivo. -Mquina muy ruidosa en funcionamiento.-Las bridas del asiento de la hoja de sierra estn francamente torcidas. Puse una hoja de sierra DeWalt perfectamente uniforme: comenz a "golpear" en esta mquina. Despus de "terminar con un archivo" se hizo posible trabajar. ao a partir de la fecha de compra se quem el motor. (trabaj durante un total de 4-5 meses durante 3-4 horas al da) Y los rodamientos estn crujientes y necesitan ser reemplazados. Y s, necesita ser reemplazado. ))

El diseo de montaje de la unidad de sierra es deficiente. Junto con el hecho de que la brida de soporte para la hoja est torcida, el orificio no est estirado en el centro, la tuerca de sujecin est curvada, lo que hace que la hoja de sierra golpee no solo hacia los lados (de 0,5 mm por lado y ms), pero tambin arriba y abajo. La tuerca de sujecin se mecaniz en un torno, pero esta accin en s misma no elimina todos los latidos, las razones son el diseo muerto de todo el conjunto de la sierra. El inserto de la sierra es deficiente, se asienta sobre dos puntos, lo que hace que sea muy difcil fabricar un inserto con un espacio cero. Tope mvil con un transportador: late en las ranuras. La sierra hace mucho ruido y vibra durante el funcionamiento. En general, un disco con un dimetro de 254 mm no es para este modelo, porque. es francamente un juguete.Resultado: quiero cambiar a DeWALT.

Despus de un mes de uso, el motor vol, pas la garanta, esper casi un mes.

motor poco confiable, "parada paralela" mal fijada

He estado usando durante 5 aos. El cojinete delantero del motor vol dos veces, fue hemorrgico cambiarlo, necesita uno especial. extractor - lo hizo I mismo. El rotor se quem, aunque las escobillas estn gastadas a 2/3

de golpes a la hoja de la sierra, dista mucho de la precisin...

1. La mesa es delgada, torcida y sujeta a torsin (tratada con medidas adicionales)2. La enfermedad congnita del modelo es una arandela de soporte curvada y colgante de la hoja de sierra (requiere

alteracin!)3. El disco camina al aserrar (enfermedad congnita - baja rigidez de fijacin de la unidad de sierra, no tratada)4. Reglas y topes: accesorios para la belleza. No hay precisin en absoluto:)

"Precision-Rule™" parada paralela exacta" - en realidad no es exacta, no es paralela e incluso no es una parada del todo.Es necesario archivar.- Muuuuuu mquina ruidosa en funcionamiento.-Las bridas en el asiento de la hoja de sierra estn francamente torcidas.Puse una hoja de sierra DeWalt perfectamente uniforme: comenz a "golpear" en esta mquina. -Cama torcida. Reglas y topes: accesorios para la belleza. No hay precisin en absoluto :)

"Precision-Rule™" parada paralela exacta" - en realidad no es exacta, no es paralela e incluso no es una parada del todo.Es necesario archivar.- Muuuuuu mquina ruidosa en funcionamiento.-Las bridas en el asiento de la hoja de sierra estn francamente torcidas.Puse una hoja de sierra DeWalt perfectamente uniforme: comenz a "golpear" en esta mquina. -Cama torcida. Reglas y topes: accesorios para la belleza. No hay precisin en absoluto :)

"Precision-Rule™" parada paralela exacta" - en realidad no es exacta, no es paralela e incluso no es una parada del todo. Es necesario archivar. - Muuuuuu mquina ruidosa en funcionamiento.-Las bridas en el asiento de la hoja de sierra estn francamente torcidas. Puse una hoja de sierra DeWalt perfectamente uniforme: comenz a "golpear" en esta mquina. -Cama torcida.