

# Cámara Canon EOS 250D kit

Matriz ruidosa: con un valor ISO superior a 800, aparecen ruidos muy perceptibles en la imagen. RECORTE fuerte de la imagen cuando graba videos en FULL HD, y aún más RECORTE cuando graba en 4K. La ranura para tarjeta de memoria está ubicada en el compartimiento de la batería, lo que provoca gran inconveniente cuando se instala un trípode. La selección del punto de enfoque y los botones de bloqueo de exposición están hechos de goma, lo que los hace incómodos de usar (difíciles de presionar). No está claro por qué se quitó la lámpara de asistencia de enfoque automático. El flash se ha vuelto manual, es decir, si quieres usarlo, por favor, prepárate y dispara. Eso no me importa, pero puede que a algunos no les guste. La calidad del elastico en el ocular del visor.

Disparos en 4K con enfoque automático de contraste.