

# Cmara Canon EOS 250D body

Sensor ruidoso: en valores ISO superiores a 800, aparece un ruido muy notable en la imagen en el compartimento de la batera, lo que causa grandes inconvenientes cuando se instala un trpode. La seleccin del punto de enfoque y los botones de bloqueo de exposicin estn hechos de goma, lo que los hace incmodos de usar (difciles de presionar). No est claro por qu se quit la lmpara de asistencia de enfoque automtico. El flash se ha vuelto manual, es decir. si quieres usarlo, por favor, brelo y dispara. Eso no me importa, pero puede que a algunos no les guste. La calidad del elstico en el ocular del visor.

Disparos en 4K con enfoque automtico de contraste.