

Sistema de refrigeración Crown CM-1150PWM

Rumble, pulido de mala calidad de la plataforma.

Después de este mismo año, la cuchilla se cayó, malditamente ruidosa, aunque dice silenciosa

Ruidosa. La plataforma es asquerosa, no pulida. Se trata de una lámina de aluminio prensado (son las nervaduras sobre las que sopla el ventilador) fresado en el punto de contacto con la tapa del procesador. Realmente puedes afilar tus uñas en la almohadilla. Lo puse en el Xeon E5-2650V2, hace ruido...