

# Caso 1er jugador Rainbow R3

est muy mal ventilado, la temperatura a 1660 S MSI Gaming X es de 88 grados, con el vidrio quitado - 83.

Este estuche es puramente para una computadora de oficina. La tarjeta de video RTX2600 y el procesador I7-8700 no son para eso. Ventila muy mal. De los dos ventiladores superiores de 120 mm, normalmente solo se instala uno. El segundo descansa sobre la placa base. Y en general, un modelo extremadamente mal concebido. Los ventiladores delanteros estn montados al azar. Arriba con 2 tornillos, abajo con 3. El disco duro inferior se conecta de extremo a extremo con la fuente de alimentacin. No conecte cables. El disco duro frontal se fija con 3 tornillos. En general, de alguna manera todo es jorobado y miserable. Incluso los soportes (agujeros) para la fuente de alimentacin estn desplazados. Es imposible de instalar sin bailar con una pandereta.

MaterialElaboracin1 enfriador en el kit, pero estaba escrito 3

Como todos los estuches chinos baratos. Los cables podran ser ms gruesos (del interruptor, la luz de fondo, etc.). Bueno, los detalles podran quedar ms ajustados. metal delgado