

Frigorifico LG GW-B509SEJZ

El compresor retumba como un transformador. Terrible sonido de funcionamiento especialmente cuando se enciende

zona de frescura - no zona cero, no hay portabotellas en las puertas, es imposible poner una lata de 3 litros