

# Gabinete SilverStone GD05

El interior est sin pintar y muestra restos de pintura exterior negra. Cuerpo bastante resbaladizo. Por ese precio, era posible hacer un bozal de aluminio, no de plstico. Los 120 son realmente ruidosos, pero esto es subjetivo. Lo puse en reobas, ahora me queda bien.

No es la forma ms conveniente de instalar discos duros. La falta de un altavoz incorporado

Casi ninguno, aparentemente con un ligero estiramiento, se puede atribuir a la falta de casquillos de silicona que absorban las vibraciones para montar unidades de 2,5 "que estn presentes en los soportes para 3,5". Pero esto ya se debe a una serie de sutilezas.

-

Los LED de indicacin de alimentacin y HDD estn hechos en los mismos LED azules de alto brillo, que estn instalados en una gua de luz y se muestran en el panel frontal en forma de un solo indicador combinado. Aparentemente, segn lo planeado por los chinos, durante la encuesta El indicador HDD es ms brillante. aunque es difcil que alguien lo encuentre a la venta, pero esto ya no es falta del caso

Sera mejor hacer una ventana en la tapa arriba del proceso y para ms. Por eso es necesario seleccionar un enfriador con emisin de calor lateral a travs de la pared trasera. O agregue dos ventiladores 80 a la pared trasera.

El principal inconveniente es el ruido de los ventiladores. Una revisin anterior indic que estn en silencio. O tenemos fans diferentes, o... quin sabe. Tararean muy fuerte. Ayer mismo me ensamblaron una computadora, por lo que an no he investigado este problema, pero habr que hacer algo. Reduzca la velocidad de alguna manera o cambie las vlvulas. no s Pero este momento fue muy decepcionante. Por esa cantidad de dinero, no quera jugar a bailar con panderetas, empezar a cambiar de abanico, etc. Es una lstima por el tiempo...

Aunque voy a comprarlo.