

Mquina de coser / overlock Singer 2259

Portabobinas horizontal.

Aun no revelado, mquina recién comprada. Pero que es: 1. Instrucciones deficientes.

ninguna

Repugnante calidad de construcción o fallas tecnológicas. Se cosió una tienda ligera (no sin juramentos, con agujas, hilos,...) y parte de la mochila. Luego, tuve que subirme adentro y mover los engranajes que se deslizan fuera de sus lugares! Una parte importante de ellos son de plástico, que no pueden complacer.