

Sierra Bosch GKS 190 Professional 0615990K33

No

1. Todavía no hay un ángulo de 90 gr, así como en el 160-ke y el antiguo 55-ke. Doloroso desde nio Bosch en todo. Curiosamente, hay una perpendicularidad del disco a la suela.2. Una vez más, sin cuchillo divisorio. Y nuevamente, la característica distintiva de Bosch: debido a su ausencia, el disco se atasca constantemente en el corte. Y el significado de su ausencia es difícil de adivinar: es fácil quitar un cuchillo, pero es imposible poner uno ausente.3. En la posición inferior, todo está bien, en la parte superior hay una pequeña acumulación en el soporte trasero. No particularmente crítico.4. Sin PP. No fue crítico en el 55-ke, en un disco así ya hay un golpe.5. Suela estampada.

Chicos, les digo abiertamente, es una completa mierda. Para un mes de uso, dos viajes al centro de servicio. Compré una línea profesional de esta marca! los terminales han saltado? , a pesar de los contactos térmicos indicados del motor, echaba humo y chisporroteaba, el costo de la reparación se calculó como el costo de uno nuevo.

La manija para ajustar la profundidad de corte - plástico - se cayó apagado después de una semana, de alguna manera poco confiable

Será un cuchillo de cua, pero no lo pensó a menudo

No hay fijación del botón de inicio, pero esto no es crítico

tal vez no lo hay suficiente puntero lateral, así como control de velocidad, pero estos son solo deseos de funcionalidad

Se rompió dos horas después de la compra.

No funciona de fábrica con gua.

falta el cuchillo de división. es tan mezquino para mí. hice una cua en forma de T en 5 minutos. eso es todo.

Demasiado pesado para una mano. Abrazaderas y un buen banco de trabajo resuelven el problema.

todo el mundo escribe que el hexágono no sujeta bien, pero no es cierto, basta con insertar la nada correctamente, en base a la política de BOSCH, quieren empujar el "producto fallido" a través de las acciones cuestan 1700 en este momento 1400. Pero de alguna manera este modelo tiene éxito en relación con su

Durante 5 minutos de trabajo, se encontr un hexgono en el tablero adjunto a la caja (se cay solo) o no estaba almacenado all o podra caerse debajo del disco (si es descuidado) y luego No hay bloqueo de la cubierta protectora. El montaje de la aspiradora no se sujeta bien: sale volando (y debera hacerlo).

Cuando la compr, haba botones apretados, pero tal vez solo se desarrollaron despus de 4 meses! Al serrar, result que sin una cua, el disco a menudo muerde, Claro que puedo beber! La llave para cambiar el disco se sujeta dbilmente en el soporte, por lo que debe presionar con ms fuerza. A m apenas bajo el disco de trabajo no caa. Al aserrar muelles de 50 o ms con mengua, la cubierta protectora no siempre se mueve sola, hay que moverla con las manos. Y el disco no cierra la carcasa por completo, al final hay una distancia de unos 3 cm, no parece dar miedo, pero tengo un cable all cuando puse la sierra en el suelo, y ahora el cable est encendido. cinta! Por supuesto, tal vez trabaje de esta manera con esta herramienta, pero estropearla no es de mi inters.

El aserrn se derrama en todas direcciones, conectar una aspiradora no es lo ms conveniente.

No hay maleta en el kit , y si compras por separado, te piden casi 3.000 rublos. Locura.El aserrn se esparce en un dimetro de 3 metros. La ausencia de una bolsa para recoger el aserrn es un inconveniente muy grave.