

A/ C Cooper&Hunter Eco Plazma CH-S18LKP

ruidoso, no calienta bien, el calentamiento es demasiado fuerte incluso a baja velocidad

Todo lo dems

unidad interior ruidosa, no es la mejor construccin calidad y plstico de la unidad interior, se enfría demasiado incluso a bajas velocidades: no est calibrado o algo as, o es una caracterstica de este acondicionador de aire

francamente, un modelo econmico, pero no por un precio econmico, como result . el montaje - regular, enfriamiento - no muestra indicadores particularmente llamativos, las cortinas son difíciles de ajustar por s mismas, incmodas ... en general, lamento haber elegido este modelo en particular

La apariencia del panel externo es ligeramente diferente de la foto, pero no significativamente.