

# Baera Cersanit Nike 160x70

- se rasca un poco

Resulta que el acrílico, que anuncian los vendedores de plomeros, es un material muy frágil. Al menos en este modelo. Menos de un mes después, el borde de la bañera se agrietó cuando me senté en él (60 kg de peso no es poco, pero a los hombres que pesan 80 kg o más también les gusta sentarse en el borde de la bañera). Las grietas no habrían ocurrido si la construcción del marco (se vende por separado!) hubiera sostenido los bordes de la tina, en lugar de solo sostenerla en la parte inferior y en las esquinas. Además, la superficie acrílica de la bañera se cubrió rápidamente con algunos rasguños, rebabas, perceptibles al tacto, a pesar de que usamos un producto especial para lavar bañeras acrílicas y esponjas suaves. El acrílico nunca ha sido resbaladizo, pero aquí en el baño te pueden matar, que parado, acostado, acostado, solo te agarras de algo, no hay reposabrazos,