

Microondas Panasonic NN-GT261WZPE

La fiabilidad es baja

El material parece endeble. Después de la primera incluso de la parrilla, apestaba mucho, pero pas.

después de trabajar durante solo dos años, el esmalte se desprendió y se oxidó debajo, el metal comenzó a chispear. materiales baratos

Errores en la ergonomía del menú

Puesta a cero del reloj cuando se apaga la alimentación. La fiabilidad resultó ser baja.

Más ruido durante el funcionamiento que en la anterior Panasonic

No me gusta que no haya ningún inconveniente de "arranque" rápido durante 10 - 20 segundos. establecer el programa. Además, el horno se desliza y se desplaza sobre la encimera cuando se abre/cierra la puerta.

Después de aproximadamente 1 año, comenzó a encenderse espontáneamente. Tiene que abrir y cerrar la puerta para apagarlo después de encenderlo solo.

1) Materiales endebles 2) Operación inconveniente 3) Señal de apagado al final del trabajo una sola vez

control, calidad de materiales, Es necesario seleccionar "microondas" "+10" segundos, "inicio". IDIOTEZ! Esa es la única razón por la que le doy un tres. Por lo demás, un buen microondas económico.

El manejo, aunque ya me he acostumbrado, es algo complicado, es decir, hay que leer las instrucciones, de modo que para que sea lo más sencillo y comprensible posible, los diseñadores no se molestaron. Si no hay instrucciones y solo tratas de descifrarlo, entonces tropiezas cinco veces en el lugar equivocado hasta que lo descifras. Se calienta de manera desigual, sucede que la comida ya está demasiado caliente en los bordes del plato y fría en el centro.

Mi puerta volvió después de dos meses de trabajo, el maestro del centro de servicio dijo que tales modelos se rompen muy a menudo, por lo que la calidad de construcción probablemente no sea realmente buena. Pero aún no se ha roto y funciona bien. La gestión es un poco confusa, ya estoy acostumbrado y manejo rápidamente, y los invitados tienen que explicar todo, simplemente no es inmediatamente claro intuitivamente.

la calidad de los materiales, control

el reloj se reinicia durante un corte de energia a corto plazo

control inconveniente

Ruidoso, Descongelacin no no funciona bien, no es un dispositivo confiable como result