

# Placa base MSI MPG X570 GAMING PLUS

No

Despus de 9 meses de uso, el ventilador comenz a hacer ruido

Al iniciar, mientras se carga el BIOS, puede dormir, pero el sistema arranca desde el SSD en 2 segundos!

Demasiado tiempo para esperar la carga del BIOS 4 segundos!

Carga larga del BIOS, 5-7 seg. 4 ranuras PCI-X1 no funcionan al mismo tiempo solo 3

Manivela en el conjunto de chips: en lugar de cambiar a un nuevo proceso tcnico para enfriar el chip, estpidamente lanzaron un ventilador, que hace ms ruido que el enfriamiento de el procesador y la tarjeta de video juntos

SSD tarda mucho tiempo en cargarse

No encontrado

sin stub integrado. La luz de fondo no brilla en ninguna parte