

SSD A-Data AS40G-256GT-C

Memoria QLC (al menos en la versión de 4 TB). Después del desbordamiento del búfer, la velocidad cae a 150 Mb/s. El radiador es ineficiente y falso.

Se calienta hasta 85 grados, el radiador es una placa de aluminio primitivo. Cuando se calienta, las velocidades de lectura/escritura declaradas se reducen 2 veces.