

Televisor LG OLED65W9

Despus de 4 meses hubo una cada de voltaje y aparecieron dos pxeles rotos, lo encontr durante la verificacin, que se realiz especialmente despus de este evento. Instal un sistema de alimentacin ininterrumpida de 800VA por si acaso.

no