

# Televisor LG OLED77W9

Despus de 4 meses hubo una cada de voltaje y aparecieron dos pxeles rotos, lo encontr durante la verificacin, que se llev a cabo especialmente despus de este evento. Instal un sistema de alimentacin ininterrumpida de 800VA por si acaso.

no