

Baera Roca Haiti 170x80

Lo conseguimos, aparentemente con un matrimonio. Después del primer uso, comenzaron a aparecer grietas en el esmalte. Es decir, la capa superior, transparente, no tiene astillas y debajo de ella estalla el esmalte. El fondo generalmente parece una telaraña.

El revestimiento antideslizante se oscureció después de un par de años, porque retiene la suciedad que no se lavó inmediatamente. Aquellos. después de 2 años, una baera blanca con redondos no muy blancos en el fondo (((

1. las patas no son prácticas, es mejor comprar sin patas y ponerlas sobre ladrillos, no son muy estables. 2. El hierro fundido no se puede comparar con un baño soviético, más delgado y ruidoso. Tomaron especialmente no acero, por lo que era una locura, pero, por desgracia. 3. No profundo.

Esmalte

antideslizante los círculos se oscurecieron un poco

Profundidad insuficiente, las rodillas sobresalen Estrechamiento en la parte media - molestia leve. No hay lado alrededor del perímetro: el agua fluye entre la pared y la cortina. En el exterior, en la parte inferior, en hierro fundido, encontré varios casquillos del tamaño de la cabeza de una cerilla, de unos 4-5 mm. y una profundidad de 3-4 mm. Los tornillos para sujetar las patas son cortos.

todavía no encontrado