

Baera Roca Continental 170x70

La calidad es decepcionante. Aunque por ese precio debera haber sido de excelente calidad.

Patatas endeables, torcidas

En mi opinin, sera bueno que los fabricantes ofrecieran patas de diferentes alturas, ya que ajustar con tornillos no queda bien. Entiendo que estn pensados para regular la instalacin, y no la altura, pero en nuestro caso (y esto ya es en el segundo piso), las comunicaciones se ponen ms arriba y hay que subir la baera. Quizs esto podra haberse evitado si se hubiera colocado en un podio, pero esto no sucedi.

Han pasado 4 aos. El recubrimiento comenz a ponerse amarillo dentro de los seis meses, y un ao despus, el bao se volvi mate, incluso la cortina dur ms! Ahora no puedes lavarte acostado en l: arranca la piel al vapor (me da un lunar y corr alrededor de los onclogos).

Es mejor no tomar piernas en absoluto. Comprado (+ 500 UAH), instalado en las patas (lo nico con ellas es ms preciso y ms fcil de nivelar), pero la baera con patas es baja, resulta que literalmente la elevan 10 cm. En general, se apoya sobre ladrillos, revestidos con una pantalla ahumada en caliente. Si lo hubiera sabido, no los habra comprado en absoluto, como resultado los vend por 200 y solo sufr con la instalacin. No es tan fcil de enfundar como el acrilico, pero est

cocido. Est ligeramente curvado a lo largo del eje largo, los bordes estn un par de milímetros por debajo del centro.

esmalte delgado de baja calidad, rpidamente cubierto de placa y xido, patas endeables

no profundas, parte trasera incmoda, bordes irregulares

No

Como en muchos, las fichas del revestimiento antideslizante se han oscurecido, aunque esto difcilmente puede llamarse una desventaja, lo ms triste son las patas: tuvieron que poner ladrillos debajo y cementarlas

Me gustara que el bao fuera un poco ms ancho

2 patas se rompieron cuando un especialista instal el bao, No pens que nos encontraramos con algo as con Rocky. El resto lo dir el tiempo

Las piernas son cortas, hay que terminar todo.

el esmalte es caprichoso, no se te puede caer nada, el esmalte se raya enseguida

Como ocurre con muchos, las damas de la el revestimiento antideslizante se oscureci, aunque es difícil llamar a esto una desventaja, lo más triste son las patas: tuvieron que colocar ladrillos y cemento

Los problemas con las patas durante la instalación no son una razón para disparar la pelota, si este baño es más pequeño que el sovitico, esto tampoco es un inconveniente, este es el estándar ahora