

# Hervidor Polaris PWK 1740CGL

La tapa se rompi rpidamente, el plstico simplemente no pudo soportar el rgimen de temperatura y la tapa se desprendi del soporte

La tapa no funciona bien y sale mucho vapor durante la ebullicin