

Placa Whirlpool ACM 808 NE

mucho

Despus de 10 meses de funcionamiento bastante suave, la superficie que se usa con ms frecuencia tiene pintura ligeramente amarillenta. Al principio pens que era una superficie sucia, pero despus de una limpieza a fondo y una inspeccin minuciosa, result que la pintura debajo del vidrio del panel se haba vuelto amarilla. La reparacin en garanta fue rechazada porque el fabricante no considera que esto sea un defecto grave y la funcionalidad no est rota

No ha pasado ni medio ao, los 4 quemadores se han puesto amarillos. Toda su hermosa apariencia se ha evaporado. La calidad del vidrio deja mucho que desear. No te aconsejo que lo lleves, es una pena por el dinero gastado

Llevo tres meses intentando averiguar dnde est el repuesto que me encargaron. Tal vez se abri una fbrica en Marte, pero qu, en Ucrania hay conexiones all. **NUNCA VOLVER A COMPRAR ESTE APARATO Y NO SE LO RECOMIENDO A NADIE.** Las tiendas estn creciendo como hongos y el servicio quedo al nivel de la Edad de Piedra

se hizo un poco mas dificil montarlo en la encimera, los vecinos tienen la misma empresa pero es mas facil de instalar (las guias de instalacion son mas faciles)

La vitrocermica comenz a calentarse mucho el panel no est sujeto a.

Por lo que sabemos, el suministro de este equipo a Ucrania va ilegalmente en gris. Las tiendas de garanta no tienen garanta oficial ni piezas de repuesto.

Echo de menos un temporizador independiente. En este modelo se asocia nicamente al quemador incluido. El modo eco manteniendo la ebullicin corresponde a unos 5-ke, pero sera necesario 3-ke. Ai-Ai, tendr que trabajar duro y presionar el botn))) Por este precio, lo presionar :)

El mayor inconveniente son los ventiladores que enfran el magnetrn desde abajo! Trabajan ruidosamente y cuando entra polvo, simplemente se rompen. Y los conocidos llamados centros de servicio no lo estn esperando. no hay repuestos.