

Frigorifico LG GW-B509SBDZ

No es posible reorganizar los estantes principales y los cajones laterales en altura, porque el fabricante no proporciona guías adicionales en las paredes. No hay pared divisoria en cajas grandes. Plástico sospechosamente delgado en las cajas: cuando la caja está cargada y la saca, siente que se arquea. Agarre incómodo en los cajones (desde abajo), debe adaptarse. El control de Wi-Fi del refrigerador es escaso y no funcional, ¿por qué es necesario? Se desconoce el motivo. Accidentalmente llamé la atención sobre pequeñas grietas en las guías. Lo tengo para mirar. EN LOS OJOS DE 5 MINUTOS, la grieta se extendió en longitud de unos 15 cm y en diferentes direcciones. (suena como una tontera, pero el hecho permanece) No sobrecargue las cajas, no deje caer nada, no di nada.